





**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА**



**ПОСАДОЧНЫЕ  
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**



**УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**



Модель станка	A	Б	В	Г	Е	Ж	И	К	Л	М	Н
1512Ф1М	2975	2705	2020	615	555	1355	920	127	3320	3607	3316
1516Ф1М	3190	3025	2185	710	630	1520	970	275	3415	4141	3531